


## 总铜（铜离子）试剂简易操作流程

**浓度预判：**测试水样前，首先对水样的铜浓度值进行预判，选择对应量程范围的操作步骤，例：预判铜浓度值为0-5mg/L，需要选择0-5mg/L量程的操作步骤；预判铜浓度值为5-50mg/L，则选择5-50mg/L量程的操作步骤。

**注意事项：**较清洁水样可直接采样测定，测总铜及含悬浮物和有机物较多的水样，需对水样做以下处理：移取50ml水样于150ml烧杯中，加入5ml浓硝酸，加热蒸发至10ml左右，稍冷再加入5ml浓硝酸和1ml高氯酸，继续加热蒸发至近干，加水40ml，加热煮沸3min，冷却，用(1+1)氨水将试液调节pH至中性，转移至50ml容量瓶用蒸馏水稀释至标线。


### 1、当预判值为0-5mg/L范围时

如有铜，水样显示紫色，颜色越深铜的浓度值越高。分析程序：**铜L**；注意超量程提示！



### 2、当预判值为5-50mg/L范围时


如有铜，水样显示紫色，颜色越深铜的浓度值越高。分析程序：**铜H**；注意超量程提示！



### 3、当预判值超出 50mg/L 时

需将水样稀释到上述 1-2 节对应的浓度值，然后再根据对应范围进行操作，测定结果乘以稀释倍数即可。

### 4、上机测试步骤



### 5、注意事项

- ◆ 如有铜，水样显示紫色，颜色越深铜的浓度值越高。
- ◆ 注意交叉污染，不同液体采用不同量取用具（使用移液枪注意更换枪头）。
- ◆ 采用合适的移液用具取液，大量程量具不能量取小体积水样，如：不能使用 5mL 的移液枪移去 2mL 及以下的液体，小于等于 2mL 的液体，建议采用 1mL 规格的移液枪移取 2 次。
- ◆ 采用移液枪，需经常对移液枪进行校准（建议每周一次），使用过程注意更换吸头。